

## **FOX IV**

Indicador multifuncional de solo peso, clase III.




Indicador multifuncional de solo peso, en carcasa en acero inoxidable, para ambientes húmedos con puerto serial RS232 con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, Acumulación de pesadas, conteo por muestra, selección de peso HI, LO, con display tipo LCD con retroiluminación para mayor visibilidad, de fácil instalación y configuración por teclado, con soporte pared.



## Especificaciones técnicas

CARACTERISTICAS	FOX IV		
Máximo numero de divisiones	10000		
Rango de señal de entrada	0 - 3mV		
Velocidad de conversión	40 conversiones / s		
Numero máximo de celdas de carga	4 de 350 Ohm / 8 de 700 Ohm		
Unidades	Kg / lb		
Display	6 dígitos, 2.5cm de altura (H), tipo LCD		
Teclado	7 teclas tipo pulsador		
Tara	Sustractiva, 100% ( Max )		
Temperatura de operación	0 – 40 °C		
Máxima humedad	90%, humedad relativa ( RH )		
Alimentación indicador	110VAC / 60Hz por adaptador		
Alimentación celdas de carga	5VDC		
Calibración ( Ajuste )	Cero y Span hasta el 100% por teclado		
Memorias	NO		
Carcasa	Acero inoxidable		
Batería	6VDC / 2.8 Ah, recargable, 30 horas de autonomía		
Adaptador	8.2VDC / 500mA		
Interfaces	RS232 ( Modo continuo, modo impresión )		
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulación manual y auto- mática, auto apagado, conteo por muestreo, seleccione peso HI, LO		
Peso indicador	2300 g		
Dimensiones caja	Ancho (26.5cm), Largo (23,5cm), Alto (18,5cm)		

## Conexión celda



Conector redondo de 5 pines

PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Excitación +	4	Excitación -
2	Señal +	5	GND
3	Señal -		



<sup>\*</sup>Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

## Dimensiones

