



# INDICADOR DE SOLO PESO

2021-04 Ver. 4

## FOX III

Mini indicador multifuncional de solo peso



Mini indicador de solo peso en carcasa en acero inoxidable con puerto serial RS232 para conexión a PC o impresora, con funciones de conteo por muestreo, pesaje de animales, selección de peso, acumulación de pesadas y peak hold con batería recargable






## Especificaciones técnicas


CARACTERISTICAS	FOX III
Máximo numero de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 mV ~ 3mV
Numero de celdas de carga	4 de 350 Ω
Unidades	Kg
Display	6 dígitos, 1,8cm de altura (H), tipo LED rojo
Teclado	7 teclas tipo membrana
Tara	Sustractiva, 100% ( Max )
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Máxima humedad	90%, humedad relativa ( RH )
Alimentación indicador	110VAC / 60Hz con adaptador
Alimentación celdas de carga	5VDC
Calibración ( Ajuste )	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	Acero inoxidable
Batería	( 5 pilas AA recargables ), 6VDC 2000mA
Adaptador	AC/DC, 8VDC, 500mA
Interfaces	RS232 ( Modo continuo o modo impresión )
Funciones	Pesaje de animales, peak hold, selección de peso, conteo por muestreo, acumulación de pesadas manualo automático
Peso indicador + caja	1000 g
Dimensiones caja	Ancho (15,5cm), Largo (25cm), Alto (8,5cm)

## Conexión celda




Conector redondo de 5 pines

PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Exc +	4	Exc -
2	Sig +	5	GND
3	Sig -		



## Dimensiones



\*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

